



## Paracerin S30

### Cerezyny

#### *specyfikacja techniczna*

Oznaczenie	Wartość	Jednostka
Barwa	-	
Temperatura kroplenia	75 - 83	°C
Temperatura zestalenia	64 - 70	°C
Penetracja (25°C)	25 - 35	mm/10
Lepkość (100°C)	11,0 – 16,0	mPas