



Paracerin W64
Cerezyny

specyfikacja techniczna

Oznaczenie	Wartość	Jednostka
Barwa	biaława	
Temperatura kroplenia	64 - 68	°C
Temperatura zestalenia	62 - 66	°C
Penetracja (25°C)	15 - 20	mm/10
Lepkość (100°C)	5,0 – 7,0	mPas