



Paracerin W72

Cerezyny

specyfikacja techniczna

Oznaczenie	Wartość	Jednostka
Barwa	biaława	
Temperatura kroplenia	71 - 77	°C
Temperatura zestalenia	67 - 73	°C
Penetracja (25°C)	14 - 20	mm/10
Lepkość (100°C)	5,0 - 8,0	mPas